Автор: Administrator
21.04.2012 00:00



Горные лыжи требуют качественного ухода и своевременного ремонта. Такие работы желательно проводить в просторном, хорошо освещённом и проветриваемом помещении, где также должен находиться стол с длиной, соответствующей длине лыж. Желательно при этом, чтобы лыжи можно было закрепить в специальных тисках.

Первым шагом следует провести тщательный осмотр каждой лыжи на предмет выявления разных повреждений и деформаций их скользящей поверхности. Обнаруженные дефекты можно устранить посредством напильника, с последующей полировкой обработанного напильником участка лыжи. Полировка проводят с помощью, так называемого – бархатного напильника и абразивной шкурки. При устранении повреждений на кантах нужно воспользоваться драчовым напильником, а полировку осуществляют точильным бруском.

Смазывание лыж – процедура обязательная, которую проводят посредством специальной мази или полиэтиленовым бруском, маленьким утюгом для нанесения мази и циклей для удаления застывших остатков мази. Перед нанесением новой мази следует обязательно удалить растворителем следы от старой смазки. Теперь, воспользовавшись металлической линейкой, нужно проверить поверхность и плоскость лыж. Лишнюю влагу и загрязнения можно удалить при помощи ветоши.